

Расценки на кап.ремонт трактора К-700А, -701



Наименование	Цена с НДС, руб.	
	Кап. ремонт средняя цена	Новый
Двигатель ЯМЗ-238НД-3 (235 л/с.)	191 000	545 000
Двигатель ЯМЗ-238НД-5 (300 л/с.)	240 000	-
Двигатель ЯМЗ-240БМ (300 л/с.)	257 000	920 000
Двигатель ЯМЗ-238НД-8 (300 л/с.)	260 000	770 000
Двигатель Cummins 6LТАА8.9 (300 л/с.)	-	-
Установка двигателя (опоры, сильфоны, патрубки, компрессор, расходные материалы)	66 000	103 000
Воздухоочиститель нового образца	9 700	24 000
Глушитель с эжектором твердых частиц (модель К-744)	12 300	34 000
Система охлаждения двигателя и КПП, тр-р К-700А (для дв. ЯМЗ-238НД-8) (без замены вод.радиатора / с нов.водян.радиатором)	64 200 / 85 000	121 000
Система охлаждения двигателя и КПП для дв. Cummins	-	-
Система охлаждения двигателя и КПП тр-ра К-701 (без замены вод.радиатора / с нов.водян.радиатором)	64 200 / 85 000	121 000
Редуктор привода насосов, с полужесткой муфтой	45 500	117 000
Коробка перемены передач	185 000	753 000
Карданные передачи	55 300	98 700
Передний мост с РГП	158 000	472 000
Задний мост с РГП	158 000	472 000
Установка мостов (стремянки, тормозные механизмы)	11 200	24 000
Передняя полурама, с осями и втулками вертикального шарнира	58 000	-
Задняя полурама	70 500	-
Узел шарнирного сочленения полурам:		
- восстановление и ремонт трубы шарнира в сборе,	40 200	-
- восстановление и ремонт промежуточной опоры карданного вала	22 200	34 000
Рулевое управление (ГУР)	110 000	-
Гидрообъемное рулевое управление (насос-дозатор)	-	229 100
Механизм отбора мощности	38 300	132 000
Кабина первой комплектности	161 300	650 000
Кондиционер		58 000
Установка (постамент) кабины	10 400	17 600

Расценки на кап.ремонт трактора К-700А, -701



Наименование	Цена с НДС, руб.	
	Кап. ремонт средняя цена	Новый
Облицовка (новые ящики АКБ)	176 000	242 000
Электрооборудование 24V с АКБ (без стартера и генератора) / (со стартером и генератором)		86 000 / 111 500
Механизм навески		180 000
Гидросистема механизма навески / BOSH	81 500	135 100 / 480 000
Пневматическая система (с установкой системы стояночного тормоза)	-	76 400
Шины		198 000
Диски (4 шт.)	8 000	52 000
Мойка, разборка, сборка, обкатка и покраска трактора	50 000 - 75 000	